




# PAL-ES

## Salinómetros

### Como usarlo



### Mensaje de error



Error de ajuste a Cero



Bateria baja



Fuera de rango  
(muy alto)



Fuera de rango de  
Temperatura

### Atención

- \* Es necesario lavar y secar después de su uso.
- \* Limpie los residuos de aceite con alcohol o jabón.